

## 附件

### 昂坪纜車停駛事故 (2006年9月至2008年12月9日)

日期	停駛時間	原因
2006年 9月30日	10:35 – 11:26 (51 分鐘)	東涌站內，使用不正確的插頭，導致系統失誤。
2006年 10月8日	16:48 – 17:46 (58 分鐘)	牽引纜與塔上的捕纜裝置軸之間間隙不足，啓動接地故障警告。
2006年 10月15日	10:00 – 10:59 (59 分鐘)	進行操作前準備工作延誤。
2006年 10月15日	18:05 – 19:00 (55 分鐘)	彌勒山轉向站出現車廂間距問題。
2006年 10月27日	10:00 – 14:20 (4 小時 20 分鐘)	車庫運輸帶部件出現故障。
2007年 1月1日	16:14 – 17:26 (1 小時 12 分鐘)	昂坪站內的摩擦傳動車軌漏氣。
2007年 1月3日	18:20 – 19:38 (1 小時 18 分鐘)	機場島轉向站內的速度感應器故障。
2007年 1月17日	12:05 – 18:25 (6 小時 20 分鐘)	沒有因應潮濕天氣進行所需程序。
2007年 4月9日	18:05 – 18:56 (51 分鐘)	機場島轉向站內的摩擦傳動帶張力不足。
2007年 5月11日	11:06 – 13:06 (2 小時)	東涌站內的避震滑輪在操作期間發生故障。
2008年 3月19日	15:39 – 16:34 (55 分鐘)	昂坪站內的傳動皮帶移位。
2008年 3月29日	14:59 – 15:29 (30 分鐘)	昂坪站內的傳動皮帶移位。
2008年 4月11日	12:20 – 13:48 (1 小時 28 分鐘) 14:17 暫停服務 (4 月 12 日恢復正常服務)	彌勒山轉向站內的傳動皮帶移位。
2008年 5月15日	10:38 – 11:38 (1 小時)	彌勒山轉向站內的電子速度感應器組件出現故障。
2008年 6月26日	14:05 – 14:40 (35 分鐘)	彌勒山轉向站內的電子量度器組件出現故障。