

商务及经济发展局局长谈启德邮轮码头

以下是商务及经济发展局局长苏锦梁、旅游事务专员容伟雄及建筑署总工程师策划经理翟荣邦今日（六月五日）参观启德邮轮码头后与传媒的谈话内容：

商务及经济发展局局长：各位传媒界朋友，我想再次多谢大家今日前来参观启德邮轮码头的设施。记得五年前我刚加入政府的时候，前（商务及经济发展局）局长马时亨先生邀请我一起去邮轮码头的一些统筹会议。记得我最大的感受是刚进入会议室时，不同部门的同事对于邮轮码头各方面，不论是设计、工程，都经过周详的思量去进行这庞大的项目。五年后，今日可以亲身向大家介绍这方面的设施，我觉得非常高兴。香港有这样好的基础建设，我认为对香港的整体经济发展非常重要。我刚才已详细介绍这里的设施给大家，我不想浪费大家时间。传媒朋友，你们有什么问题，我和我的同事乐于解答。

记者：你刚才讲到受黑雨影响的情况，除了地砖，最近下雨有否发觉其他问题？下星期三前可否赶上做好？第二个问题，十月才有第二艘船来香港，你们打算如何推动邮轮码头？因为不可能长期都不够船。

商务及经济发展局局长：很简单地再向大家介绍一下，刚才我很主动地告诉大家地砖上的痕迹，其实这方面的修复工作大致上已完成。至于下星期，大家也看到我们的设施都很完备，准备好迎接「海洋水手号」来香港。我们认为这不会受影响。我们的工程会继续进行，完善大楼的配套设施。

整体发展上，二〇一三年至来年将会有二十艘邮轮来香港，停泊日子约为三十四天。下年度，我不排除有更多。再下一年，即明年中到后年四月份，大概有二十三艘邮轮，来港停泊三十七天。开始时我亦向大家解释过，邮轮公司通常早一、两年已经定下地方及旅程，所以我们需要一些时间让它们看到邮轮码头已经完成，推广的工作便可全面进行。这方面的工作重点是推动香港成为邮轮码头枢纽地位。我们已经拨款一千五百五十六万元予旅发局（旅游发展局）用于推广邮轮工作。旅客乘邮轮来到香港，除了购物，当然要到很多景点作陆上观光活动。我们会与香港旅游业界一起发展更多邮轮旅客的陆上观光活动。

当然邮轮要更多地方一起合作，不只香港，而是一程多站，也会与周边地方紧密合作，能够双赢，吸引更多邮轮来香港，当然要与邮轮公司推广这方面的活动。今年一月份我们有一个论坛，世界著名的大小邮轮公司来香港参与的一个论坛，它们看到香港的景点，觉得非常吸引，亦看到香港这个邮轮码头，当时尚未完全建好，但也觉得是世界上比较好的码头，所以我们很有信心，只需一些时间，香港邮轮业可以发展得更好。请专员补充。

旅游事务专员：大家也知道，有关我们与邻近港口合作方面，今早旅发局宣布透过与台湾方面合作，有船公司在十月、十一月会增加新航班停泊启德邮轮码头，由香港到台湾。这是一个好例子，反映我们极力争取刚才局长所说增加一程多站的航线，吸引不同兴趣的旅客。当然，启德邮轮码头一开始时，大家确实要经过全力争取更多邮轮停泊及更多游客的阶段。码头一开始时一定要有良好的服务水平方可奠定它在邮轮公司的信心。我很有信心，经过一番努力，启德邮轮码头可以吸引更多邮轮停泊。

记者：刚刚你说渗漏情况已修复，但未来数月是本港雨季，我们从之前的报道都看到渗漏的地点及程度都颇多，有没有措施可以确保将来可以避免渗漏情况再出现，避免浪费公帑及不停复修的情况？

商务及经济发展局局长：这方面的技术问题，我请 David（翟荣邦）回答。

建筑署总工程师策划经理：就这方面，我们已很详细地重新检查去水系统及其他设施。去水设施方面我们已做了百分百的双重检查。昨日都有一场很大的雨，暂时效果也不错。我们现正与承建商再次检查。我们已很详细地检查一次，是没事的。现在，我们会再与承建商有一个更详细的计划，不停商讨，看有否方法做得更好，相信很快会有方案。

记者：这码头用了差不多三年时间建造，到了现在，下星期便要启用，周围仍有很多空地，另外又出现渗漏事件，你觉得能否接受？在这环境下，仍要于下星期启用，是否有点仓促？

商务及经济发展局局长：这是一个庞大的工程，三年时间能完成工程，我认为非常合理及满意。至于上星期（报道）的渗漏，刚才也解释得很清楚，是因为通风口的去水渠进行工程当天遇上黑色暴雨情况。刚才 David 也解释，昨晚大雨的情况下，这问题也没有重现。那天碰巧去水渠的工程未完成便有这情况出现，这方面我可以理解。但我觉得工程进度非常顺利，由最初的平整工程到大楼的建筑工程也比较顺利。

记者：外面地下近升降机的位置仍然不停滴水，是甚么原因，是否检查得不够仔细？另外，你说淡季期间会举办活动，有甚么活动在洽谈中？我见刚才的地方不是很大，其实可以举办甚么活动？

商务及经济发展局局长：我先回答第二个问题。大家看到这个无柱空间，刚才大家看的还有二楼。我认为，将来这大面积的场地会比较受欢迎举办宴会及婚宴，

所以我们在没有船停泊的时候可以办展览、会议或宴会，我觉得会有这方面的市场需要。我相信香港很多设计家能以创意方法利用地下这无柱空间，这场地现时仍很新，我相信我们能善用它，并以创意方法加以利用。

我想请 David 说说刚才你所指滴水的地方。

建筑署总工程师策划经理：我可以回答刚才的问题，有数处暂时有些滴水，可能是因为今日我们把冷气开得很凉，大家是否觉得走进来颇凉？有些地方是有冷气和无冷气之间，有 condensation（凝结），我们正处理。因为有些地方有冷气喷出，有 condensation（凝结）在玻璃窗上，有少许水滴。第二，今早我们洗过玻璃窗，大家也知道，玻璃窗比较肮脏，今日有这么多同事来，我们有洗过玻璃窗，可能有些水未干透，今早地面仍有些湿，可能是这些原因，数量应该非常少，并非因为大雨。

（请同时参阅谈话内容的英文部分。）

完

2013年6月5日（星期三）

香港时间 22时19分